



## CONDITION REPORT

2008 SEAT Leon Diesel 2.0 TDi Sport Up DSG 140HP  
Hatchback

2008 | 147901 KM | auto | DIESEL | 140 hp

3

Grade  
Manheim

57-FH-31

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Engine Size          | 1968 cm3                        |
| Sitze                | 5                               |
| Anzahl der Türen     | 5                               |
| Body Style           | Hatchback                       |
| Body Colour          | Vermelho                        |
| HP                   | 140 hp                          |
| VIN                  | VSSZZZ1PZ8R078838               |
| Technical Inspection | 3/1/2018                        |
| DUA                  | Ja                              |
| Registration Date    | 29.02.2008                      |
| Last Service Date    | Aos 45.448 kms em<br>12.02.2010 |



2ª CHAVE












SERVICEHEFT



VAT



Verkauft wie gesehen



### Condition Info

**Verkauft wie gesehen**      Nein

**MOTORISIERUNG**      -

**Schaltung**      -

**Federung**      -

**Bremsen**      -

**Kupplung**      -

**Getriebe**      -

**Steering**      -

### Zubehör

AUTOMATIK

LICHT (XENON)

ALUMINIUMFELGEN

PARKDISTANZKONTROLLE

SECOND KEYS

SERVICEHEFT

AUTO AIRCON

### Öffentliche Anmerkungen

CUSTO AVERB 80€/

DEMORA APROX 30

IPO 1.3.2018

ULT REV Aos 45.448 kms em 12.02.2010

PNEUS EM MAU ESTADO

RUIDO AO ROLANTIM

MOTOR CUSTA DESENVOLVER

VIBRACAO NO MOTOR


BARULHO DE SUSPENSÃO

### Inspection

**Standort**      Lisboa

**Auction Centre**      Lisboa


### Damage Assesment



**Damage Detail** : Pára-brisas\_frente

**Damage Type** : Picado


**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Capot

**Damage Type** : Pintura danificado


**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Pára-choques\_frente

**Damage Type** : Raspado


**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Guarda-lamas\_frente\_esquerda

**Damage Type** : Mossas


**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Lateral\_esq

**Damage Type** : Pintura danificado +raspado +riscado


**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Pára-choques\_traseiro

**Damage Type** : Raspado


**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Guarda-lamas\_traseiro\_direita

**Damage Type** : Raspado +riscado +mossa


**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Lateral\_drt

**Damage Type** : Raspado +riscado +mossa


**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Habitáculo

**Damage Type** : Rasgado+gasto+danificado


**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Pilar

**Damage Type** : Queimado

**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Habitáculo

**Damage Type** : Sujo

**Damage Size** : Ver Imagem