




# CONDITION REPORT

2005 Chevrolet CLASSIC LIFE 1.0 VHC 8v,Basico 70HP  
Saloon

2005 | 150941 KM | Manual | Gasolina | 70 hp

**3-** Grade  
**Manheim**



**D\*\*\*\*\*5**




**Cilindrada:** 1000 cm3  
**Plazas:** 5  
**Puertas:** 4  
**Body Style** Saloon  
**Color** Prata  
**HP** 70 hp  
**VIN** 9BGSA19X05B\*\*\*\*\*

**Inspección Técnica**

**Permiso circulación** No  
**Fecha Matriculación:** 03/01/2005

**Último mantenimiento:** -

- ✗ 2ª CHAVE
- ✗ HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- ✗ IVA
- ✗ Vendido en estado



**Equipamiento**

RUEDA REPUESTO

**Comentarios**

MOTOR FUNCIONA / COM ESTEPE /  
ITENS DE SEGURANÇA NO INTERIOR  
DO VEÍCULO / SEM CHAVE DE RODA /  
CÂMBIO RUIM PARA PASSAR  
MARCHAS / COM RADIO SEM FRENTE /

**Inspección**


**Ubicación**  
**Centro de subastas**

-  
Sao Paulo


**Inspección**

**Ubicación**  
**Centro de subastas**  
-  
Sao Paulo


## Valoración de daños




**Daño :** Motor  
**Tipo de daño :** Regular  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Porta\_malas  
**Tipo de daño :** Regular  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Itens\_de\_segurança.  
**Tipo de daño :** Macaco e triângulo  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Painel\_frente\_direita  
**Tipo de daño :** Com avaria  
**Gravedad :** Ver Imagem




**Daño :** Porta\_frente\_direita  
**Tipo de daño :** Regular  
**Gravedad :** Ver Imagem




**Daño :** Porta\_traseira\_direita  
**Tipo de daño :** Com avaria  
**Gravedad :** Ver Imagem




**Daño :** Painel\_traseiro\_direito  
**Tipo de daño :** Regular  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Traseira  
**Tipo de daño :** Com avaria  
**Gravedad :** Ver Imagem




**Daño :** Painel\_traseiro\_esquerdo  
**Tipo de daño :** Regular  
**Gravedad :** Ver Imagem




**Daño :** Porta\_traseira\_esquerda  
**Tipo de daño :** Com avaria  
**Gravedad :** Ver Imagem




**Daño :** Porta\_frente\_esquerda  
**Tipo de daño :** Com avaria  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Painel\_frente\_esquerda  
**Tipo de daño :** Com avaria  
**Gravedad :** Ver Imagem




**Daño :** Frente  
**Tipo de daño :** Com avaria  
**Gravedad :** Ver Imagem




**Daño :** Teto  
**Tipo de daño :** Regular  
**Gravedad :** Ver Imagem




**Daño :** Forro\_do\_teto  
**Tipo de daño :** Regular  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Bancos\_dianteiros  
**Tipo de daño :** Regular  
**Gravedad :** Ver Imagem




**Daño :** Bancos\_traseiros  
**Tipo de daño :** Danificado  
**Gravedad :** Ver Imagem




**Daño :** Pneu\_dianteiro\_direito  
**Tipo de daño :** Regular  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Pneu\_traseiro\_direito  
**Tipo de daño :** Regular  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Pneu\_traseiro\_esquerdo  
**Tipo de daño :** Regular  
**Gravedad :** Ver Imagem



**Daño :** Pneu\_dianteiro\_esquerdo  
**Tipo de daño :** Regular  
**Gravedad :** Ver Imagem