



# CONDITION REPORT

2023 BMW X5 M (F95) X5 M (F95) 441HP

2023 | 16157 KM | auto | Gasolina | 441 kw




Peritación proporcionada por el aportador



**9640MJW**

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	M Donington Grey metallic
HP	441 kw
VIN	WBSJU010X09R63886
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	17/08/2023
Último mantenimiento:	-

- 2º CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



**Equipamiento**

---

**Comentarios**

---

**Inspección**

---

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE  
GESTORIA<BR>EQUIPAMIENTO:<BR>;  
ACC.CONF ; ASI.M ; ASI.MEM ;  
ASI.VENT ; ASI.VENT ; Park Assist. ;  
ASIST.LUZ CARRET. ; Clima.4 zonas ;  
Driv.Asist. ; Entreten.tras. ; Escape M ;  
HIFI B&W ; Luz láser ; PAQ.M\* ; TECHO  
PAN

**Ubicación**  
**Centro de**  
**subastas**

-  
Madrid

**Inspección**


---

**Ubicación**  
**Centro de**  
**subastas**


-  
Madrid

## Valoración de daños


---




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**



**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**



**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**



**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**



**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**



**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**



**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**



**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**



**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**



**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**