



CONDITION REPORT

2020 BMW X6 M50d (G06) X6 M50d (G06) 294HP

2020 | 114997 KM | auto | DIESEL | 294 kw

Peritación proporcionada por el aportador



6364LJW

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Manhattan metalizado
HP	294 kw
VIN	WBAGT61090LE42541

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	16/09/2020
Último mantenimiento:	-



2ª CHAVE



HISTORIAL DE MANTENIMIENTO



IVA



Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Ubicación
Centro de subastas

-
Madrid


Inspección

Ubicación
Centro de subastas


-
Madrid




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -