



# CONDITION REPORT

2023 BMW i5 M60 xDrive Berlina (G60) i5 M60 xDrive Berlina (G60) 440HP

2023 | 4843 KM | auto | electric | 440 kw

Peritación proporcionada por el aportador







**7046MJY**


Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Cape York ve
HP	440 kw
VIN	WBY41FK0X0CN99792

**Inspección Técnica**

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	24/08/2023

Último mantenimiento: -

-  2ª CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado



**Equipamiento**

---

**Comentarios**

---

**Inspección**

---

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE  
GESTORIA<BR>EQUIPAMIENTO:<BR>;  
ACC.CONF ; Adapt.M ; ASI.MEM ;  
ASI.VENT ; ASI.VENT ; CARGA.RAP. ;  
Clima.4 zonas ; Driv.Asist. ; LED ; PAQ.M\*  
; PAQ.M\* ; PAQ.Travel ; TECHO PAN ;  
Volante M

**Ubicación**  
**Centro de**  
**subastas**

Madrid-ES34  
Madrid

**Inspección**


---

**Ubicación**  
**Centro de**  
**subastas**


Madrid-ES34  
Madrid

## Valoración de daños


---




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**



**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**



**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**




**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**



**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**



**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**



**Daño :-**  
**Tipo de daño :-**  
**Gravedad :-**