



CONDITION REPORT

2014 BMW Serie-1 Diesel 116 d EfficientDynamics 116HP Hatchback

2014 | 75669 KM | Manual | DIESEL | 116 hp

3

Grade
Manheim



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

71-OI-15

Cilindrada: 1598 cm3

Plazas: 5

Puertas: 5

Body Style Hatchback

Color Preto

HP 116 hp


VIN

Inspección Técnica 10/2/2024

Permiso circulación Si

Fecha Matriculación: 10/02/2014

Último mantenimiento: REGISTRO DIGITAL



2ª CHAVE



HISTORIAL DE MANTENIMIENTO



IVA



Vendido en estado



Condition Info		Equipamiento	Comentarios
Vendido en estado	No	2A LLAVE AC MANUAL CAIXA 6 LIVRO DE REVISÕES DIGITAL	ESTADO DA VIATURA EMBRAIAGEM IRREGULAR REGSITO DIGITAL - ULTIMA REVISAO AOS 34.936 KMS EM 02/2018 DOCUMENTACAO
MOTOR	-		
CAMBIO	-		
(Suspension)	-		
(Brakes)	-		
Embrague	-		
Cambio	-		
Steering	-		

Inspección

Ubicación	Lisboa
Centro de subastas	Lisboa

Valoración de daños



Daño : Pára-brisas_frente
Tipo de daño : Picado
Gravedad : Ver Imagem



Daño : Capot
Tipo de daño : Defeito pintura
Gravedad : Ver Imagem



Daño : Pára-choques_frente
Tipo de daño : Raspado
Gravedad : Ver Imagem



Daño : Guarda-lamas_porta-frente_esquerda
Tipo de daño : Raspado +mossas
Gravedad : Ver Imagem



Daño : Farol
Tipo de daño : Danificado
Gravedad : Ver Imagem



Daño : Porta_detrás_ilharga-esquerda
Tipo de daño : Raspado +mossas
Gravedad : Ver Imagem



Daño : Pára-choques_traseiro
Tipo de daño : Raspado
Gravedad : Ver Imagem



Daño : Porta_detrás_direita
Tipo de daño : Raspado +mossas
Gravedad : Ver Imagem



Daño : Guarda-lamas_porta-frente_direita
Tipo de daño : Raspado +mossas
Gravedad : Ver Imagem



Daño : Pneus-frt
Tipo de daño : C/ desgaste
Gravedad : Ver Imagem



Daño : Habitáculo
Tipo de daño : C/ danos
Gravedad : Ver Imagem



Daño : Habitáculo
Tipo de daño : C/ desgaste
Gravedad : Ver Imagem