



CONDITION REPORT

2008 SEAT Leon Diesel 2.0 TDi Sport Up DSG 140HP
Hatchback

2008 | 147901 KM | auto | Diesel | 140 hp

3

Grade
Manheim

57-FH-31

Engine Size	1968 cm3
Places assises	5
Nombre de portes	5
Type de carrosserie	Hayon
Couleur carrosserie	Vermelho
HP	140 hp
VIN	VSSZZZ1PZ8R078838
Technical Inspection	3/1/2018
DUA	Yes
Mise en circulation	29/02/2008
Last Service Date	Aos 45.448 kms em 12.02.2010



2ª CHAVE












CARNET D'ENTRETIEN



VAT



Vendus



Condition Info

Vendus	No
Moteur	-
Transmission	-
Suspension	-
Freins	-
Embrayage	-
Boîte de vitesse	-
de direction	-

Equipement

BOITE AUTOMATIQUE
PHARES AU XENON
JANTES ALU
AIDE AU STATIONNEMENT
DOUBLE DES CLES
CARNET D'ENTRETIEN
AUTO AIRCON


Notes publique

CUSTO AVERB 80€/DEMORA APROX 30 IPO 1.3.2018
ULT REV Aos 45.448 kms em 12.02.2010
PNEUS EM MAU ESTADO
RUIDO AO ROLANTIM
MOTOR CUSTA DESENVOLVER
VIBRACAO NO MOTOR
BARULHO DE SUSPENSÃO


Inspection

Emplacement	Lisboa
Auction Centre	Lisboa


Damage Assesment




Détail du dommage : Pára-brisas_frente
Type de dommage : Picado
Taille du dommage : Ver Imagem




Détail du dommage : Capot
Type de dommage : Pintura danificado
Taille du dommage : Ver Imagem




Détail du dommage : Pára-choques_frente
Type de dommage : Raspado
Taille du dommage : Ver Imagem




Détail du dommage : Guarda-lamas_frente_esquerda
Type de dommage : Mossas
Taille du dommage : Ver Imagem




Détail du dommage : Lateral_esq
Type de dommage : Pintura danificado +raspado +riscado
Taille du dommage : Ver Imagem




Détail du dommage : Pára-choques_traseiro
Type de dommage : Raspado
Taille du dommage : Ver Imagem




Détail du dommage : Guarda-lamas_traseiro_direita
Type de dommage : Raspado +riscado +mossa
Taille du dommage : Ver Imagem




Détail du dommage : Lateral_drt
Type de dommage : Raspado +riscado +mossa
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Habitáculo
Type de dommage : Rasgado+gasto+danificado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Pilar
Type de dommage : Queimado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Habitáculo
Type de dommage : Sujo
Taille du dommage : Ver Imagem