




CONDITION REPORT

2005 Chevrolet CLASSIC LIFE 1.0 VHC 8v, Basico 70CV
Saloon

2005 | 150941 KM | Manuale | Benzina | 70 hp

**3- Grade
Manheim**



D***5**

Cilindrata 1000 cm3
Posti 5
Numero di Porte 4
Tipo Veicolo Saloon
Colore Carrozzeria Prata
CV 70 hp
VIN 9BGSA19X05B*****

Ispezione Tecnica

**Certificato di
Proprietà** No

Data Immatricolazione 03/01/2005




Data ultimo Tagliando -

✗ 2ª CHAVE

✗ Libretto Manutenzione

✗ Tipo IVA

✗ Sold as Seen



Equipaggiamento

RUOTA DI SCORTA

Note

MOTOR FUNCIONA / COM ESTEPE /
ITENS DE SEGURANÇA NO INTERIOR
DO VEÍCULO / SEM CHAVE DE RODA /
CÂMBIO RUIM PARA PASSAR
MARCHAS / COM RADIO SEM FRENTE /


Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Sao Paulo


Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Sao Paulo


Valutazione del danno




Dettagli danno : Motor
Tipo Danno : Regular
Dimensione danno : Ver Imagem




Dettagli danno : Porta_malas
Tipo Danno : Regular
Dimensione danno : Ver Imagem




Dettagli danno : Itens_de_segurança.
Tipo Danno : Macaco e triângulo
Dimensione danno : Ver Imagem




Dettagli danno : Painel_frente_direita
Tipo Danno : Com avaria
Dimensione danno : Ver Imagem




Dettagli danno : Porta_frente_direita
Tipo Danno : Regular
Dimensione danno : Ver Imagem




Dettagli danno : Porta_traseira_direita
Tipo Danno : Com avaria
Dimensione danno : Ver Imagem




Dettagli danno : Painel_traseiro_direito
Tipo Danno : Regular
Dimensione danno : Ver Imagem




Dettagli danno : Traseira
Tipo Danno : Com avaria
Dimensione danno : Ver Imagem




Dettagli danno : Painel_traseiro_esquerdo
Tipo Danno : Regular
Dimensione danno : Ver Imagem




Dettagli danno : Porta_traseira_esquerda
Tipo Danno : Com avaria
Dimensione danno : Ver Imagem




Dettagli danno : Porta_frente_esquerda
Tipo Danno : Com avaria
Dimensione danno : Ver Imagem




Dettagli danno : Painel_frente_esquerda
Tipo Danno : Com avaria
Dimensione danno : Ver Imagem




Dettagli danno : Frente
Tipo Danno : Com avaria
Dimensione danno : Ver Imagem




Dettagli danno : Teto
Tipo Danno : Regular
Dimensione danno : Ver Imagem




Dettagli danno : Forro_do_teto
Tipo Danno : Regular
Dimensione danno : Ver Imagem




Dettagli danno : Bancos_dianteiros
Tipo Danno : Regular
Dimensione danno : Ver Imagem




Dettagli danno : Bancos_traseiros
Tipo Danno : Danificado
Dimensione danno : Ver Imagem




Dettagli danno : Pneu_dianteiro_direito
Tipo Danno : Regular
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Pneu_traseiro_direito
Tipo Danno : Regular
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Pneu_traseiro_esquerdo
Tipo Danno : Regular
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Pneu_dianteiro_esquerdo
Tipo Danno : Regular
Dimensione danno : Ver Imagem