



# CONDITION REPORT

2023 BMW iX M60 (I20) iX M60 (I20) 397CV

2023 | 11484 KM | auto | electric | 397 kw

Informazioni dal Venditore



**0433MHJ**

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	BMW Individual Storm Bay metallic
CV	397 kw
VIN	WBY31CF090CN58557
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	05/06/2023
Data ultimo Tagliando	-
2° CHAVE	
Libretto Manutenzione	
Tipo IVA	
Sold as Seen	



## Equipaggiamento

## Note

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE  
GESTORIA<BR>EQUIPAMIENTO:<BR>;  
ACC.CONF ; ASI.VENT ; ASI.VENT ;  
ASIST.LUZ CARRET. ; CARGA.RAP. ;  
Clima.4 zonas ; D.INTEGRAL ; Driv.Asist.  
; HIFI B&W ; Luz láser ; SUSP. ADAP ;  
TECHO PAN

## Ispezione

**Piazzale**  
**Sede d'Asta**


Madrid-ES34  
Madrid

## Ispezione


**Piazzale** Madrid-ES34  
**Sede d'Asta** Madrid

**Valutazione del danno**


---




**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**




**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**




**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**



**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**




**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**




**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**




**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**



**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**




**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**




**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**




**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**




**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**




**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**



**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**




**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**



**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**




**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**




**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**



**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**



**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**



**Dettagli danno : -**  
**Tipo Danno : -**  
**Dimensione danno : -**