



CONDITION REPORT

2024 BMW 330e xDrive Touring (G21) 330e xDrive Touring (G21) 215CV

2024 | 18688 KM | auto | Benzina | 215 kw

Informazioni dal Venditore



4061MRL

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Cilindrata | - |
| Posti | - |
| Numero di Porte | - |
| Tipo Veicolo | - |
| Colore Carrozzeria | Skyscraper Grau metalizado |
| CV | 215 kw |
| VIN | WBA71CY070FS31795 |
| Ispezione Tecnica | |
| Certificato di Proprietà | No |
| Data Immatricolazione | 17/05/2024 |
| Data ultimo Tagliando | - |
| 2ª CHAVE | |
| Libretto Manutenzione | |
| Tipo IVA | |
| Sold as Seen | |



Equipaggiamento

Note

Ispezione


DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA
EQUIPAMIENTO:
ACC.CONF ; ASI.CAL ; ASI.DEP ; ASI.DEP ; ASI.MEM ; Park Assist. ; ASIST.LUZ CARRET. ; AUT LEVAS ; CC ; Driv.Asist. ; HIFI ; LED ; PAQ.M ; PAQ.M* ; PAQ.M* ; Volante M

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Valutazione del danno




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -