



# CONDITION REPORT

2021 BMW 118d (F40) 118d (F40) 110CV



2021 | 66485 KM | auto | GASOLIO | 110 kw

Informazioni dal Venditore



**6801LVP**

<b>Cilindrata</b>	-
<b>Posti</b>	-
<b>Numero di Porte</b>	-
<b>Tipo Veicolo</b>	-
<b>Colore Carrozzeria</b>	Mineralweiss metalizzato
<b>CV</b>	110 kw
<b>VIN</b>	WBA7M910607K46495
<b>Ispezione Tecnica</b>	
<b>Certificato di Proprietà</b>	No
<b>Data Immatricolazione</b>	28/12/2021
<b>Data ultimo Tagliando</b>	-
<b>2ª CHAVE</b>	
<b>Libretto Manutenzione</b>	
<b>Tipo IVA</b>	
<b>Sold as Seen</b>	



## Equipaggiamento

## Note

## Ispezione

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE  
GESTORIA<BR><a  
href="http://soportemanheim.es/E/6801LVP.htm"  
target="\_blank">CLICK AQUÍ PARA VER  
EL EQUIPAMIENTO  
COMPLETO</a><br>


**Piazzale**  
**Sede d'Asta**

-  
Madrid


## Ispezione

**Piazzale**  
**Sede d'Asta** -  
Madrid


## Valutazione del danno



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -