



CONDITION REPORT

Audi A6 Avant Diesel 2.0 TDi Exclusive 140CV Estate
| 201112 KM | Manuale | GASOLIO | 140 hp

3 Grade
Manheim

62-GF-94



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Cilindrata | 1968 cm3 |
| Posti | 5 |
| Numero di Porte | 5 |
| Tipo Veicolo | Familiare |
| Colore Carrozzeria | Preto |
| CV | 140 hp |
| VIN | |
| Ispezione Tecnica | |
| Certificato di Proprietà | Yes |
| Data Immatricolazione | |
| Data ultimo Tagliando | AOS 116862 KMS EM 26.08.2014 |

- 2° CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Info Condizioni

Equipaggiamento

Note

ESTOFOS EM PELE
AIUTO PARCHEGGIO
Libretto Manutenzione
ARIA COND MAN
FARI ALLO XENO
CERCHI IN LEGA

IUC JULHO 2021 A LIQUIDAR PELO
COMPRADOR €: 207.13
VIBRAÇÃO NO MOTOR
CUSTO AVERB 80€
APROX 30 DIAS

Ispezione

Piazzale Lisboa
Sede d'Asta Lisboa

Valutazione del danno



Dettagli danno : Pára-choques_frente
Tipo Danno : Raspado
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Capot
Tipo Danno : Pidado +Riscos
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Pára-brisas_frente
Tipo Danno : Danificado
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Pára-choques_traseiro
Tipo Danno : Raspado
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Farolins_Traseiro
Tipo Danno : Partido
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Guarda-lamas_traseiro_direita_+Porta
Tipo Danno : Amolgado +Raspado
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Porta_frente_direita
Tipo Danno : Riscos +Mossas
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Jantes
Tipo Danno : Raspado
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Habitáculo
Tipo Danno : Gasto
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Habitáculo
Tipo Danno : Gasto
Dimensione danno : Ver Imagem



Dettagli danno : Forro/_Tejadilho
Tipo Danno : Descolado
Dimensione danno : Ver Imagem