



# CONDITION REPORT

OPEL Combo Van Diesel 1.3 CDTi 75CV Furgão

| 227980 KM | Manuale | GASOLIO | 75 hp

## 2

## Grade Manheim

### 58-IR-40



 **MANHEIM**  
Auction Services  
COX AUTOMOTIVE

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Cilindrata               | 1248 cm3                      |
| Posti                    | 2                             |
| Numero di Porte          | 3                             |
| Tipo Veicolo             | Furgão                        |
| Colore Carrozzeria       | Branco                        |
| CV                       | 75 hp                         |
| VIN                      | W0L0XCF25A4082246             |
| Ispezione Tecnica        |                               |
| Certificato di Proprietà | Yes                           |
| Data Immatricolazione    |                               |
| Data ultimo Tagliando    | AOS 24.102KMS A<br>16.02.2011 |

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



### Info Condizioni

### Equipaggiamento

### Note

VIDROS ELÉCTRICOS (FRENTE)  
SECONDE CHIAVI  
AC MANUAL  
Libretto Manutenzione

COMBO  
2CHAVE NÃO FUNCIONA NO CANHÃO  
DE IGNIÇÃO  
VIDRO-FRT-DIR-AVRIADO  
DOCUMENTACAO  
CUSTO AVERB 80€/   
DEMORA APROX 30 DIAS

## Ispezione

Piazzale Lisboa  
Sede d'Asta Lisboa

## Valutazione del danno



**Dettagli danno :** Tecto  
**Tipo Danno :** Corrosão  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Capot  
**Tipo Danno :** Defeito pintura  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Faróis  
**Tipo Danno :** Bacos +danificado  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Pára-choques\_frente  
**Tipo Danno :** Raspado  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Porta\_frente\_ilharga-esquerda  
**Tipo Danno :** Raspado +mossas +defeito pintura  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Pára-choques\_portas-traseiro  
**Tipo Danno :** Raspado +mossas  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Pára-choques\_traseiro  
**Tipo Danno :** Partido  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Porta\_frente\_ilharga-direita  
**Tipo Danno :** Raspado +mossas  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Pneus  
**Tipo Danno :** Em mau estado  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Habitáculo  
**Tipo Danno :** C/ desgaste  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Habitáculo  
**Tipo Danno :** C/ desgaste  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Habitáculo  
**Tipo Danno :** C/ desgaste  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Habitáculo  
**Tipo Danno :** C/ desgaste  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Habitáculo  
**Tipo Danno :** C/ desgaste  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Habitáculo  
**Tipo Danno :** C/ desgaste  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Bancos  
**Tipo Danno :** Sujidade média  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Cx-carga  
**Tipo Danno :** C/ danos  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Selo-VIN  
**Tipo Danno :** Danificado  
**Dimensione danno :** Ver Imagem