



# CONDITION REPORT

2014 BMW Serie-1 Diesel 116 d EfficientDynamics 116CV Hatchback

2014 | 75669 KM | Manuale | GASOLIO | 116 hp

3

Grade  
Manheim



 **MANHEIM**  
Auction Services  
COX AUTOMOTIVE

71-OI-15

Cilindrata 1598 cm<sup>3</sup>

Posti 5

Numero di Porte 5

Tipo Veicolo Berlina

Colore Carrozzeria Preto

CV 116 hp

VIN

Ispezione Tecnica 10/2/2024

Certificato di Proprietà Yes

Data Immatricolazione 10/02/2014

Data ultimo Tagliando REGISTO DIGITAL

 2<sup>a</sup> CHAVE

 Libretto Manutenzione

 Tipo IVA

 Sold as Seen



Info Condizioni		Equipaggiamento	Note
<b>Sold as Seen</b>	No	SECONDE CHIAVI	
<b>Motore</b>	-	AC MANUAL	ESTADO DA VIATURA
<b>Cambio</b>	-	CAIXA 6	EMBRAIAGEM IRREGULAR
<b>Suspension</b>	-	LIVRO DE REVISÕES DIGITAL	REGSITO DIGITAL - ULTIMA REVISAO
<b>Freni</b>	-		AOS 34.936 KMS EM 02/2018
<b>Frizione</b>	-		DOCUMENTACAO
<b>Cambio</b>	-		
<b>Steering</b>	-		

### Ispezione

**Piazzale** Lisboa  
**Sede d'Asta** Lisboa

### Valutazione del danno



**Dettagli danno :** Pára-brisas\_frente  
**Tipo Danno :** Picado  
**Dimensão danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Capot  
**Tipo Danno :** Defeito pintura  
**Dimensão danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Pára-choques\_frente  
**Tipo Danno :** Raspado  
**Dimensão danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Guarda-lamas\_porta-frente\_esquerda  
**Tipo Danno :** Raspado +mossas  
**Dimensão danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Farol  
**Tipo Danno :** Danificado  
**Dimensão danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Porta\_detrás\_ilharga-esquerda  
**Tipo Danno :** Raspado +mossas  
**Dimensão danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Pára-choques\_traseiro  
**Tipo Danno :** Raspado  
**Dimensão danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Porta\_detrás\_direita  
**Tipo Danno :** Raspado +mossas  
**Dimensão danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Guarda-lamas\_porta-frente\_direita  
**Tipo Danno :** Raspado +mossas  
**Dimensão danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Pneus-frt  
**Tipo Danno :** C/ desgaste  
**Dimensão danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Habitáculo  
**Tipo Danno :** C/ danos  
**Dimensão danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Habitáculo  
**Tipo Danno :** C/ desgaste  
**Dimensão danno :** Ver Imagem