



## CONDITION REPORT

2001 MITSUBISHI SPACE STAR 1.3 Avance 86CV Estate

2001 | 295941 KM | Manuale | Benzina | 86 hp

3

Grade  
Manheim

65-45-SF

Cilindrata 1299 cm3

Posti 5

Numero di Porte 5

Tipo Veicolo Familiare

Colore Carrozzeria Verde

CV 86 hp

VIN

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà Yes

Data Immatricolazione 23/08/2001

Data ultimo Tagliando LIVRO EM BRANCO



2ª CHAVE



Libretto Manutenzione



Tipo IVA



Sold as Seen



**MANHEIM**  
Auction Services  
COX AUTOMOTIVE



### Info Condizioni

### Equipaggiamento

### Note

AC MANUAL  
CERCHI IN LEGA  
SECONDE CHIAVI  
Libretto Manutenzione

ESTADO DA VIATURA  
MOTOR PERDE ÓLEO  
LUZ MOTOR ACESA  
DOCUMENTAÇÃO  
CUSTO AVERBAMENTO 80€  
APROXIMADAMENTE 30 DIAS  
DUA / IPO NÃO DISPONIVEIS NA  
MANHEIM

## Ispezione

Piazzale -  
Sede d'Asta Lisboa

## Valutazione del danno



**Dettagli danno :** Capot  
**Tipo Danno :** Defeito pintura  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Pára-choques\_frente  
**Tipo Danno :** Raspado +defeito pintura  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Lateral\_esq  
**Tipo Danno :** Raspado +mossas +danificado  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Lateral\_esq  
**Tipo Danno :** Raspado +mossas +danificado  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Pára-choques\_traseiro  
**Tipo Danno :** Raspado  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Lateral\_dir  
**Tipo Danno :** Raspado +mossas  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Lateral\_dir  
**Tipo Danno :** Raspado +mossas  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Embaladeira\_direita  
**Tipo Danno :** Raspado  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Pneus-frt  
**Tipo Danno :** C/ desgaste  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Jantes  
**Tipo Danno :** Raspadas  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Habitáculo  
**Tipo Danno :** C/ danos  
**Dimensione danno :** Ver Imagem



**Dettagli danno :** Habitáculo  
**Tipo Danno :** C/ desgaste  
**Dimensione danno :** Ver Imagem