



CONDITION REPORT

2005 Chevrolet CLASSIC LIFE 1.0 VHC 8v,Basico 70HP
Saloon





2005 | 150941 KM | Manual | Petrol | 70 hp

3- Grade
Manheim

D***5**

Engine Size	1000 cm3
Seats	5
Number of Doors	4
Body Style	Saloon
Body Colour	Prata
HP	70 hp
VIN	9BGSA19X05B*****
Technical Inspection	
DUA	No
Registration Date	03-01-2005
Last Service Date	-

- ✗ 2ª CHAVE
- ✗ ONDERHOUDSBOEKJE
- ✗ VAT
- ✗ Sold as Seen



Equipment

RESERVE WIEL

Public Notes


MOTOR FUNCIONA / COM ESTEPE /
ITENS DE SEGURANÇA NO INTERIOR
DO VEÍCULO / SEM CHAVE DE RODA /
CÂMBIO RUIM PARA PASSAR
MARCHAS / COM RADIO SEM FRENTE /

Inspection


Location -
Auction Centre Sao Paulo

Inspection


Location -
Auction Centre Sao Paulo




Damage Detail : Motor
Damage Type : Regular
Damage Size : Ver Imagem




Damage Detail : Porta_malas
Damage Type : Regular
Damage Size : Ver Imagem




Damage Detail : Itens_de_seguranca.
Damage Type : Macaco e triângulo
Damage Size : Ver Imagem




Damage Detail : Painel_frente_direita
Damage Type : Com avaria
Damage Size : Ver Imagem




Damage Detail : Porta_frente_direita
Damage Type : Regular
Damage Size : Ver Imagem




Damage Detail : Porta_traseira_direita
Damage Type : Com avaria
Damage Size : Ver Imagem




Damage Detail : Painel_traseiro_direito
Damage Type : Regular
Damage Size : Ver Imagem




Damage Detail : Traseira
Damage Type : Com avaria
Damage Size : Ver Imagem




Damage Detail :
Painel_traseiro_esquerdo
Damage Type : Regular
Damage Size : Ver Imagem




Damage Detail : Porta_traseira_esquerda
Damage Type : Com avaria
Damage Size : Ver Imagem




Damage Detail : Porta_frente_esquerda
Damage Type : Com avaria
Damage Size : Ver Imagem




Damage Detail : Painel_frente_esquerda
Damage Type : Com avaria
Damage Size : Ver Imagem




Damage Detail : Frente
Damage Type : Com avaria
Damage Size : Ver Imagem




Damage Detail : Teto
Damage Type : Regular
Damage Size : Ver Imagem




Damage Detail : Forro_do_teto
Damage Type : Regular
Damage Size : Ver Imagem




Damage Detail : Bancos_dianteiros
Damage Type : Regular
Damage Size : Ver Imagem




Damage Detail : Bancos_traseiros
Damage Type : Danificado
Damage Size : Ver Imagem




Damage Detail : Pneu_dianteiro_direito
Damage Type : Regular
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Pneu_traseiro_direito
Damage Type : Regular
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Pneu_traseiro_esquerdo
Damage Type : Regular
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail :
Pneu_dianteiro_esquerdo
Damage Type : Regular
Damage Size : Ver Imagem