



CONDITION REPORT

2004 Renault Mégane II Break Diesel MJ2 Mégane B.1.5 dCi C
Dynamique 80CV Estate

2004 | 123569 KM | Manual | Diesel | 80 hp

2

Grade Manheim

21-82-ZC

Cilindradas	1461 cm3
Lugares	5
Nº Portas	5
Carroceria	Perua
Cor	Preto
CV	80 hp
VIN	VF1KMR20532508033
Inspeção Técnica	
DUA	Não
Ano Modelo	20/10/2004
Última Revisão	LIVRO REVISÕES EM BRANCO



2ª CHAVE













LIVRO DE REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Relatório Técnico

Equipamento

RODAS DE LIGA LEVE
LIVRO DE REVISÕES
CONTROLE DE CLIMA
VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS)
VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS)


Notas Públicas

VENDA JUDICIAL
PROVISORIA VINCULATIVA ATÉ
RESPOSTA DO AGENTE DE
EXECUÇÃO
DEMORA APROX 2 SEMANAS
IPO 2016-10-22
LIVRO REVISÕES EM BRANCO
MOTOR FALHA
LUZ INJECCAO ACESA
TRAVAO MAO AVARIADO
COMANDOS VIDROS ELECTRICOS
NAO FUNCIONAM
AVERBAMENTO OBRIGATORIO EM
NOME DOS DADOS DE FATURACAO
DEMORA APROX 90 DIAS APOS A
DATA DA VENDA
CUSTO AVERB 140€
NECESSARIO ENTREGA MUA COMPRA
NO ATO DO LEVANTAMENTO DA
VIATURA
SEM DUA
SEM CERTIFICADO IPO
SEM COMPROVATIVO IUC


Dados Inspeção

Localização	Lisboa
Local	Lisboa


Fotos Detalhadas




Detalhe : Frente
Tipo : Raspado+pintura danificado
Ampliar imagem : Ver Imagem




Detalhe : Lateral_esq
Tipo : Raspado+mossa
Ampliar imagem : Ver Imagem




Detalhe : Retrovisor
Tipo : Partido
Ampliar imagem : Ver Imagem




Detalhe : Lateral_esq
Tipo : Raspado+riscado+mossas
Ampliar imagem : Ver Imagem




Detalhe : Lateral_esq
Tipo : Raspado+riscado+mossas
Ampliar imagem : Ver Imagem




Detalhe : Traseira
Tipo : Raspado+pintura danificado
Ampliar imagem : Ver Imagem




Detalhe : Traseira
Tipo : Raspado+mossas+partido
Ampliar imagem : Ver Imagem




Detalhe : Lateral_drt
Tipo : Raspado+mossas
Ampliar imagem : Ver Imagem




Detalhe : Lateral_drt
Tipo : Raspado+mossas+partido
Ampliar imagem : Ver Imagem




Detalhe : Retrovisor
Tipo : Partido
Ampliar imagem : Ver Imagem




Detalhe : Banco_condutor
Tipo : Rasgado
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Habitáculo
Tipo : Queimado+muito sujo
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Habitáculo
Tipo : Gasto+muito sujo
Ampliar imagem : Ver Imagem



Detalhe : Habitáculo
Tipo : Gasto+muito sujo
Ampliar imagem : Ver Imagem