



CONDITION REPORT

2005 Chevrolet CLASSIC LIFE 1.0 VHC 8v,Basico 70CV
Saloon

2005 | 150941 KM | Manual | Gasolina | 70 hp

3- Grade
Manheim

D***5**

CC 1000 cm3
Lugares 5
Nº Portas 4
Carroçaria Berlina
Cor Prata
CV 70 hp
VIN 9BGSA19X05B*****

Inspecção Técnica
(IPO)

DUA Não

Data de Registo 03/01/2005





Data Ultima Revisão -

✗ 2ª CHAVE

✗ LIVRO REVISÕES

✗ IVA

✗ Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

PNEU SUPLENTE

Notas Públicas


MOTOR FUNCIONA / COM ESTEPE /
ITENS DE SEGURANÇA NO INTERIOR
DO VEÍCULO / SEM CHAVE DE RODA /
CÂMBIO RUIM PARA PASSAR
MARCHAS / COM RADIO SEM FRENTE /

Dados Inspecção


Localidade -
Centro Leilão Sao Paulo

Dados Inspecção


Localidade -
Centro Leilão Sao Paulo




Detalhe dos Danos : Motor
Tipo de Danos : Regular
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Porta_malas
Tipo de Danos : Regular
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Itens_de_seguranca.
Tipo de Danos : Macaco e triângulo
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Painel_frente_direita
Tipo de Danos : Com avaria
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Porta_frente_direita
Tipo de Danos : Regular
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Porta_traseira_direita
Tipo de Danos : Com avaria
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Painel_traseiro_direito
Tipo de Danos : Regular
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Traseira
Tipo de Danos : Com avaria
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Painel_traseiro_esquerdo
Tipo de Danos : Regular
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Porta_traseira_esquerda
Tipo de Danos : Com avaria
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Porta_frente_esquerda
Tipo de Danos : Com avaria
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Painel_frente_esquerda
Tipo de Danos : Com avaria
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Frente
Tipo de Danos : Com avaria
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Teto
Tipo de Danos : Regular
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Forro_do_teto
Tipo de Danos : Regular
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Bancos_dianteiros
Tipo de Danos : Regular
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Bancos_traseiros
Tipo de Danos : Danificado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Pneu_dianteiro_direito
Tipo de Danos : Regular
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Pneu_traseiro_direito
Tipo de Danos : Regular
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Pneu_traseiro_esquerdo
Tipo de Danos : Regular
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Pneu_dianteiro_esquerdo
Tipo de Danos : Regular
Tamanho dos Danos : Ver Imagem