



CONDITION REPORT

2021 Jaguar I-PACE 90kWH EV400 SE AUTO 4WD 400CV


2021 | 45881 KM | auto | electric | 400 hp

Informações Vendedor



2714LSM

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Santorini
CV	400 hp
VIN	SADHA2B1XM1615757
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	24/08/2021
Data Ultima Revisão	-
2ª CHAVE	
LIVRO REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -