



CONDITION REPORT

2008 SEAT Leon Diesel 2.0 TDi Sport Up DSG 140CV
Hatchback

2008 | 147901 KM | auto | Gasóleo | 140 hp

3

Grade
Manheim

57-FH-31

CC	1968 cm3
Lugares	5
Nº Portas	5
Carroçaria	Hatchback
Cor	Vermelho
CV	140 hp
VIN	VSSZZZ1PZ8R078838
Inspecção Técnica (IPO)	3/1/2018
DUA	Sim
Data de Registo	29/02/2008
Data Ultima Revisão	Aos 45.448 kms em 12.02.2010



2ª CHAVE












LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Relatório Técnico

Vendido no estado e uso em que se encontra	Não
Motor	-
Transmissão	-
Suspensão	-
Travões	-
Embraiagem	-
Cx Veloc	-
Direção	-

Equipamento

CAIXA AUTOMÁTICA
FARÓIS DE XÉNON
JANTES LIGA LEVES
SENSORES DE PARQUEAMENTO
2ª CHAVE
LIVRO REVISÕES
AC AUTOMÁTICO


Notas Públicas

CUSTO AVERB 80€/DEMORA APROX 30
IPO 1.3.2018
ULT REV Aos 45.448 kms em 12.02.2010
PNEUS EM MAU ESTADO
RUIDO AO ROLANTIM
MOTOR CUSTA DESENVOLVER
VIBRACAO NO MOTOR
BARULHO DE SUSPENSÃO


Dados Inspeção

Localidade Lisboa
Centro Leilão Lisboa


Danos Viatura




Detalhe dos Danos : Pára-brisas_frente
Tipo de Danos : Picado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Capot
Tipo de Danos : Pintura danificado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Pára-choques_frente
Tipo de Danos : Raspado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Guarda-lamas_frente_esquerda
Tipo de Danos : Mossas
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Lateral_esq
Tipo de Danos : Pintura danificado +raspado +riscado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Pára-choques_traseiro
Tipo de Danos : Raspado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Guarda-lamas_traseiro_direita
Tipo de Danos : Raspado +riscado +mossa
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos : Lateral_drt
Tipo de Danos : Raspado +riscado +mossa
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Habitáculo
Tipo de Danos : Rasgado+gasto+danificado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Pilar
Tipo de Danos : Queimado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Habitáculo
Tipo de Danos : Sujo
Tamanho dos Danos : Ver Imagem