



CONDITION REPORT

2018 Renault Clio IV Diesel Fase II 1.5 dCi Limited 90CV
Hatchback

2018 | 130059 KM | Manual | Gasóleo | 90 hp

3 Grade
Manheim

55-VH-44



CC	1461 cm3
Lugares	5
Nº Portas	5
Carroçaria	Hatchback
Cor	Branco
CV	90 hp
VIN	VF15RKJ0A60582211
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Sim
Data de Registo	28/08/2018
Data Ultima Revisão	Aos 30.955kms a 22.04.2019

- ✖ 2ª CHAVE
- ✓ LIVRO REVISÕES
- ✓ IVA
- ✖ Vendido no estado e uso em que se encontra



Relatório Técnico		Equipamento	Notas Públicas
Vendido no estado e uso em que se encontra	Não	AC MANUAL GPS JANTES LIGA LEVES LED DIURNOS PRESENÇA LIVRO REVISÕES	VIATURA COM PUBLICIDADE CUSTO AVERBAMENTO 70€ APROXIMADAMENTE 45 DIAS IPO ATE 28-08-2024
Motor	Bom		
Transmissão	Bom		
Suspensão	Bom		
Travões	Bom		
Embraiagem	Bom		
Cx Veloc	Bom		
Direção	Bom		

Dados Inspeção

Localidade	Lisboa
Centro Leilão	Lisboa

Danos Viatura



Detalhe dos Danos :
Porta_detrás_ilharga-esquerda
Tipo de Danos : Raspado +mossas
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos :
Pára-choques_traseiro
Tipo de Danos : Raspado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem




Detalhe dos Danos :
Pára-choques_traseiro
Tipo de Danos : Raspado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos :
Porta_detrás_ilharga-direita
Tipo de Danos : Raspado +mossas
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos :
Jante_frente_esquerda
Tipo de Danos : Raspada
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos :
Jante_detrás_esquerda
Tipo de Danos : Raspada
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos :
Jante_traseira_direita
Tipo de Danos : Raspada
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos :
Jante_frente_direita
Tipo de Danos : Raspada
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos :
Habitáculo
Tipo de Danos : C/ desgaste
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos :
Habitáculo
Tipo de Danos : C/ desgaste
Tamanho dos Danos : Ver Imagem