



# CONDITION REPORT

## **2019 Renault Clio IV Diesel Fase II 1.5 dCi Zen 75CV Hatchback**

2019 | 84919 KM | Manual | Gasóleo | 75 hp

3 Grade Manheim

**06-XP-55**

CC	1461 cm3
Lugares	5
Nº Portas	5
Carroçaria	Hatchback
Cor	Cinzento
CV	75 hp
VIN	VF1R9800063202595

## Inspecção Técnica (IPO)

DUA NÄCHSTEN

Data de Registo 11/06/2019

Data Última Revisão

-  2ª CHAVE
-  LIVRO REVISÕES
-  IVA
-  Vendido no estado e uso em que se encontra



## Relatório Técnico

Vendido no estado e uso em que se encontra	Não
<b>Motor</b>	Bom
<b>Transmissão</b>	Bom
<b>Suspensão</b>	Bom
<b>Travões</b>	Bom
<b>Embraiagem</b>	Bom
<b>Cx Veloc</b>	Bom
<b>Direção</b>	Bom

## Equipamento

AC MANUAL  
2<sup>a</sup> CHAVE  
LIVRO REVISÕES

## Notas Públicas

MANUAIS E 2<sup>a</sup> CHAVE A ENTREGAR  
PELA GESTORA DE FROTAS  
MECÂNICA:  
BATERIA FRACA NÃO CARREGA  
CUSTO AVERBAMENTO 108€  
APROXIMADAMENTE 45 DIAS  
SEM DUA E IPO DISPONÍVEIS NA  
MANHEIM

## Dados Inspeção

<b>Localidade</b>	Lisboa
<b>Centro Leilão</b>	Lisboa

## Danos Viatura



**Detalhe dos Danos :** Pára-choques\_frente  
**Tipo de Danos :** Raspado  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Capot  
**Tipo de Danos :** Vincado  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Pára-choques\_traseiro  
**Tipo de Danos :** Raspado  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Porta\_detrás\_direita  
**Tipo de Danos :** Mossas  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Farol\_frente\_direita  
**Tipo de Danos :** Raspado  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Banco  
**Tipo de Danos :** Queimado  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem



**Detalhe dos Danos :** Habitáculo  
**Tipo de Danos :** Gasto  
**Tamanho dos Danos :** Ver Imagem