



CONDITION REPORT

2001 MITSUBISHI SPACE STAR 1.3 Avance 86CV Estate
2001 | 295941 KM | Manual | Gasolina | 86 hp

3

Grade
Manheim



MANHEIM
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

65-45-SF

CC 1299 cm³

Lugares 5

Nº Portas 5

Carroçaria SW

Cor Verde

CV 86 hp

VIN

Inspecção Técnica
(IPO)

DUA Sim

Data de Registo 23/08/2001

Data Ultima Revisão LIVRO EM BRANCO



2^a CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Relatório Técnico

Equipamento

Notas Públicas

AC MANUAL
JANTES LIGA LEVES
2^a CHAVE
LIVRO REVISÕES

ESTADO DA VIATURA
MOTOR PERDE ÓLEO
LUZ MOTOR ACESA
DOCUMENTAÇÃO
CUSTO AVERBAMENTO 80€
APROXIMADAMENTE 30 DIAS
DUA / IPO NÃO DISPONIVEIS NA
MANHEIM

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Lisboa

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : Capot
Tipo de Danos : Defeito pintura
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Pára-choques_frente
Tipo de Danos : Raspado +defeito pintura
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Lateral_esq
Tipo de Danos : Raspado +mossas +danificado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Lateral_esq
Tipo de Danos : Raspado +mossas +danificado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Pára-choques_traseiro
Tipo de Danos : Raspado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Lateral_dir
Tipo de Danos : Raspado +mossas
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Lateral_dir
Tipo de Danos : Raspado +mossas
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Embaladeira_dir
Tipo de Danos : Raspado
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Pneus_frt
Tipo de Danos : C/ desgaste
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Jantes
Tipo de Danos : Raspadas
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Habitáculo
Tipo de Danos : C/ danos
Tamanho dos Danos : Ver Imagem



Detalhe dos Danos : Habitáculo
Tipo de Danos : C/ desgaste
Tamanho dos Danos : Ver Imagem