



CONDITION REPORT

2018 Renault Clio IV Diesel Fase II 1.5 dCi Limited 90HP
Hatchback

2018 | 130059 KM | Manual | DIESEL | 90 hp

3

Grade
Manheim

55-VH-44

Engine Size	1461 cm3
Sitze	5
Anzahl der Türen	5
Body Style	Hatchback
Body Colour	Branco
HP	90 hp
VIN	VF15RKJ0A60582211
Technical Inspection	
DUA	Ja
Registration Date	28.08.2018
Last Service Date	Aos 30.955kms a 22.04.2019

- ✗ 2ª CHAVE
- ✓ SERVICEHEFT
- ✓ VAT
- ✗ Verkauft wie gesehen



MANHEIM
Auction Services
COX AUTOMOTIVE



Condition Info

Verkauft wie gesehen	Nein
MOTORISIERUNG	Gut
Schaltung	Gut
Federung	Gut
Bremsen	Gut
Kupplung	Gut
Getriebe	Gut
Steering	Gut

Zubehör

AC MANUAL
GPS
ALUMINIUMFELGEN
LED DIURNOS PRESENÇA
SERVICEHEFT

Öffentliche Anmerkungen

VIATURA COM PUBLICIDADE
CUSTO AVERBAMENTO 70€
APROXIMADAMENTE 45 DIAS
IPO ATE 28-08-2024

Inspection

Standort	Lisboa
Auction Centre	Lisboa

Damage Assesment



Damage Detail : Porta_detrás_ilharga-esquerda
Damage Type : Raspado +mossas
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Pára-choques_traseiro
Damage Type : Raspado
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Pára-choques_traseiro
Damage Type : Raspado
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Porta_detrás_ilharga-direita
Damage Type : Raspado +mossas
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Jante_frente_esquerda
Damage Type : Raspada
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Jante_detrás_esquerda
Damage Type : Raspada
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Jante_traseira_direita
Damage Type : Raspada
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Jante_frente_direita
Damage Type : Raspada
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Habitáculo
Damage Type : C/ desgaste
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Habitáculo
Damage Type : C/ desgaste
Damage Size : Ver Imagem