



CONDITION REPORT

2014 BMW Serie-1 Diesel 116 d EfficientDynamics 116HP
Hatchback

2014 | 75669 KM | Manual | DIESEL | 116 hp

3

Grade
Manheim

71-OI-15

Engine Size	1598 cm3
Sitze	5
Anzahl der Türen	5
Body Style	Hatchback
Body Colour	Preto
HP	116 hp
VIN	
Technical Inspection	10/2/2024
DUA	Ja
Registration Date	10.02.2014
Last Service Date	REGISTO DIGITAL



2ª CHAVE



SERVICEHEFT



VAT



Verkauft wie gesehen



MANHEIM
Auction Services
COX AUTOMOTIVE



Condition Info

Verkauft wie gesehen Nein

MOTORISIERUNG -

Schaltung -
Federung -
Bremsen -
Kupplung -
Getriebe -
Steering -

Zubehör

SECOND KEYS
AC MANUAL
CAIXA 6
LIVRO DE REVISOES DIGITAL

Öffentliche Anmerkungen

ESTADO DA VIATURA
EMBRAIAGEM IRREGULAR
REGSITO DIGITAL - ULTIMA REVISAO
AOS 34.936 KMS EM 02/2018
DOCUMENTACAO

Inspection

Standort Lisboa
Auction Centre Lisboa

Damage Assesment



Damage Detail : Pára-brisas_frente
Damage Type : Picado
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Capot
Damage Type : Defeito pintura
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Pára-choques_frente
Damage Type : Raspado
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Guarda-lamas_porta-frente_esquerda
Damage Type : Raspado +mossas
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Farol
Damage Type : Danificado
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Porta_detrás_ilharga-esquerda
Damage Type : Raspado +mossas
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Pára-choques_traseiro
Damage Type : Raspado
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Porta_detrás_direita
Damage Type : Raspado +mossas
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Guarda-lamas_porta-frente_direita
Damage Type : Raspado +mossas
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Pneus-frm
Damage Type : C/ desgaste
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Habitáculo
Damage Type : C/ danos
Damage Size : Ver Imagem



Damage Detail : Habitáculo
Damage Type : C/ desgaste
Damage Size : Ver Imagem