



# CONDITION REPORT

Audi A6 Avant Diesel 2.0 TDi Exclusive 140HP Estate  
| 201112 KM | Manual | Diesel | 140 hp

**3** Grade  
Manheim

**62-GF-94**

Engine Size	1968 cm3
Seats	5
Number of Doors	5
Body Style	Estate
Body Colour	Preto
HP	140 hp
VIN	
Technical Inspection	
DUA	Yes
Registration Date	
Last Service Date	AOS 116862 KMS EM 26.08.2014

- 2ª CHAVE
- Service History
- VAT
- Sold as Seen



## Condition Info

## Equipment

## Public Notes

ESTOFOS EM PELE  
PARKING AID  
SERVICE HISTORY  
MAN AIRCON  
XENON LAMPS  
ALLOY WHEELS

IUC JULHO 2021 A LIQUIDAR PELO  
COMPRADOR €: 207.13  
VIBRAÇÃO NO MOTOR  
CUSTO AVERB 80€  
APROX 30 DIAS

## Inspection

**Location** Lisboa  
**Auction Centre** Lisboa

## Damage Assesment



**Damage Detail** : Pára-choques\_frente  
**Damage Type** : Raspado  
**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Capot  
**Damage Type** : Pidado +Riscos  
**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Pára-brisas\_frente  
**Damage Type** : Danificado  
**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Pára-choques\_traseiro  
**Damage Type** : Raspado  
**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Farolins\_Traseiro  
**Damage Type** : Partido  
**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Guarda-lamas\_traseiro\_direita\_+Porta  
**Damage Type** : Amolgado +Raspado  
**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Porta\_frente\_direita  
**Damage Type** : Riscos +Mossas  
**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Jantes  
**Damage Type** : Raspado  
**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Habitáculo  
**Damage Type** : Gasto  
**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Habitáculo  
**Damage Type** : Gasto  
**Damage Size** : Ver Imagem



**Damage Detail** : Forro/\_Tejadilho  
**Damage Type** : Descolado  
**Damage Size** : Ver Imagem