



# CONDITION REPORT

2021 Nissan E-NV200 E-NV200 FURGON 5P 40 KWH  
COMFORT 109HP

2021 | 29977 KM | auto | | 109 hp

Peritación proporcionada por el aportador




**1758LRH**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Cilindrada: | 1998 cm3          |
| Plazas:     | -                 |
| Puertas:    | 5                 |
| Body Style  | -                 |
| Color       | BLANCO            |
| HP          | 109 hp            |
| VIN         | VSKYAAME0U0623792 |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Inspección Técnica    |            |
| Permiso circulación   | No         |
| Fecha Matriculación:  | 22/06/2021 |
| Último mantenimiento: | -          |

- ✘ 2ª CHAVE
- ✘ HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- ✔ IVA
- ✘ Vendido en estado



## Equipamiento

## Comentarios

## Inspección

[TRANSPORTE](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim)

Ubicación Madrid-ES249  
Centro de subastas Madrid **CALCULA TU**

## Inspección

Ubicación Madrid-ES249  
Centro de subastas Madrid

## Valoración de daños

---



**Daño :** -

**Tipo de daño :** -

**Gravedad :** -