



# CONDITION REPORT

2024 BMW M440d xDrive Cabrio (G23) M440d xDrive Cabrio (G23) 250HP

2024 | 16523 KM | auto | DIESEL | 250 kw

Peritación proporcionada por el aportador



**8870MNM**

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Mineralweiss metalizado
HP	250 kw
VIN	WBA31AU060CR69341
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	26/02/2024
Último mantenimiento:	-



2ª CHAVE





HISTORIAL DE MANTENIMIENTO



IVA



Vendido en estado



**Equipamiento**

**Comentarios**

**Inspección**


POSIBILIDAD EXTRA VIO FT<BR>  
EQUIPAMIENTO:<BR>; ACC.CONF ;  
ASI.CAL ; Park Assist. ; ASIST.LUZ  
CARRET. ; AUT DEP ; D.Dep ; Dif.M ;  
Driv.Asist. ; Freno M ; HIFI ; Luz láser ;  
Mild-Hybrid 48V ; PAQ.M\* ; PAQ.M\* ;  
SUSP. M ; Volante calef. ; Volante M

**Ubicación** -  
**Centro de subastas** Madrid


**Inspección**

**Ubicación** -  
**Centro de subastas** Madrid


**Valoración de daños**




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -



**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -



**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -



**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -