



CONDITION REPORT

2022 OPEL COMBO COMBO 1.5 TD 75KW EXPRESS 650KG SWB 102HP

2022 | 133216 KM | Manual | DIESEL | 102 hp

Peritación proporcionada por el aportador



4334LXB

Cilindrada:	1499 cm3
Plazas:	-
Puertas:	3
Body Style	-
Color	BLANCO
HP	102 hp
VIN	W0VEFYHYCMN536032

Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	29/03/2022
Último mantenimiento:	-

- ✘ 2ª CHAVE
- ✘ HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- ✔ IVA
- ✘ Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

[TRANSPORTE](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim)

Ubicación
Centro de
subastas

Madrid
Madrid
CALCULA TU

Inspección

Ubicación	Madrid
Centro de subastas	Madrid

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -