



# CONDITION REPORT

2019 BMW X1 X1 1.5 SDRIVE16D 116HP

2019 | 99700 KM | Manual | DIESEL | 116 hp

Peritación proporcionada por el aportador



## 8881LDC

Cilindrada:	1496 cm3
Plazas:	-
Puertas:	5
Body Style	-
Color	BLANCO
HP	116 hp
VIN	WBA31AC0105P42628

Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	12/12/2019
Último mantenimiento:	-

- ✘ 2ª CHAVE
- ✘ HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- ✔ IVA
- ✘ Vendido en estado



### Equipamiento

### Comentarios

### Inspección

[TRANSPORTE](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim)

**Ubicación**  
Centro de  
subastas

Madrid  
Madrid  
CALCULA TU


## Inspección

---

**Ubicación** Madrid  
**Centro de subastas** Madrid

## Valoración de daños

---



**Daño** :-

**Tipo de daño** :-

**Gravedad** :-