



CONDITION REPORT

2019 OPEL COMBO COMBO 1.6 TD 74KW EXPRESS 650KG
S/S SWB 100HP

2019 | 40937 KM | Manual | DIESEL | 100 hp

Peritación proporcionada por el aportador



2096LDB

Cilindrada:	1560 cm3
Plazas:	-
Puertas:	3
Body Style	-
Color	BLANCO
HP	100 hp
VIN	W0VEFYHYCLN500716

Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	05/12/2019
Último mantenimiento:	-

- 2ª CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

[TRANSPORTE](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim)

Ubicación -
Centro de Madrid
subastas **CALCULA TU**

Inspección

Ubicación -
Centro de Madrid
subastas


Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -


Gravedad : -



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -