



CONDITION REPORT

2023 BMW iX1 xDrive30 (U11) iX1 xDrive30 (U11) 200HP


2023 | 7756 KM | auto | electric | 200 kw

Peritación proporcionada por el aportador



9602MKB

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	white
HP	200 kw
VIN	WBY61EF0X05X49563
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	30/08/2023
Último mantenimiento:	-
2ª CHAVE	
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO	
IVA	
Vendido en estado	



Equipamiento

Comentarios

Inspección

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Ubicación
Centro de subastas


Madrid-ES34
Madrid

Inspección


Ubicación
Centro de subastas

Madrid-ES34
Madrid


Valoración de daños




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -