



# CONDITION REPORT

2019 Citroen BERLINGO (FURGON) BERLINGO (FURGON)  
1,5 BLUEHDI 75KW S&S TALLA M DRI 75HP

2019 | 124367 KM | Manual | DIESEL | 75 kw


Peritación proporcionada por el aportador



## 7690LCT

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Cilindrada:           | 1499 cm3          |
| Plazas:               | -                 |
| Puertas:              | 4                 |
| Body Style            | -                 |
| Color                 | GEN0002 - BLANCO  |
| HP                    | 75 kw             |
| VIN                   | VR7EFYHYCKN561996 |
| Inspección Técnica    |                   |
| Permiso circulación   | No                |
| Fecha Matriculación:  | 27/11/2019        |
| Último mantenimiento: | -                 |

- 2ª CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



### Equipamiento

### Comentarios

### Inspección

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Ubicación          | -      |
| Centro de subastas | Madrid |

### Inspección

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Ubicación          | -      |
| Centro de subastas | Madrid |

## Valoración de daños

---



**Daño : -**

**Tipo de daño : -**

**Gravedad : -**