



CONDITION REPORT

2024 BMW 330e xDrive Touring (G21) 330e xDrive Touring (G21) 215HP

2024 | 18688 KM | auto | Gasolina | 215 kw

Peritación proporcionada por el aportador



4061MRL

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Skyscraper Grau metalizado
HP	215 kw
VIN	WBA71CY070FS31795
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	17/05/2024
Último mantenimiento:	-



2ª CHAVE



HISTORIAL DE MANTENIMIENTO



IVA



Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección


DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA
EQUIPAMIENTO:
ACC.CONF ; ASI.CAL ; ASI.DEP ; ASI.DEP ; ASI.MEM ; Park Assist. ; ASIST.LUZ CARRET. ; AUT LEVAS ; CC ; Driv.Asist. ; HIFI ; LED ; PAQ.M ; PAQ.M* ; PAQ.M* ; Volante M

Ubicación -
Centro de subastas Madrid


Inspección

Ubicación -
Centro de subastas Madrid


Valoración de daños




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -