



CONDITION REPORT

2024 BMW 420d Gran Coupé (G26) 420d Gran Coupé (G26)
140HP

2024 | 26554 KM | auto | DIESEL | 140 kw

Peritación proporcionada por el aportador



2078MSD

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	black
HP	140 kw
VIN	WBA21AX050FT37436

Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	13/06/2024
Último mantenimiento:	-

- 2ª CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT


EQUIPAMIENTO:
 ACC.CONF ;
ASI.CAL ; ASI.MEM ; Park Assist. ;
ASIST.LUZ CARRET. ; AUT LEVAS ; CC
ACT ; D.Dep ; Driv.Asist. ; Mild-Hybrid 48V
; PAQ.M ; PAQ.M* ; PAQ.M* ; SUSP. M ;
Volante M

Ubicación -
Centro de subastas Madrid


Inspección

Ubicación -
Centro de subastas Madrid


Valoración de daños




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -