



CONDITION REPORT

2018 Nissan E-NV200 Nissan e-NV200 Furgón 5p 40 kWh
PREMIUM furgón 80k HP

2018 | 104417 KM | auto | electric |

Peritación proporcionada por el aportador







2746KPY

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Blanco
HP	-
VIN	VSKYAAME0U0603228

Inspección Técnica

Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	17/10/2018
Último mantenimiento:	-

-  2ª CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Ubicación -
Centro de subastas Madrid


Inspección

Ubicación -
Centro de subastas Madrid


Valoración de daños




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-