



CONDITION REPORT

2024 BMW 420i Gran Coupé (G26) 420i Gran Coupé (G26)
135HP



2024 | 28671 KM | auto | Gasolina | 135 kw
Peritación proporcionada por el aportador



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

0162MSF

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	white
HP	135 kw
VIN	WBA11AV020FT35111
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	14/06/2024
Último mantenimiento:	-
 2ª CHAVE	
 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO	
 IVA	
 Vendido en estado	



Equipamiento

Comentarios

Inspección

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Ubicación
Centro de subastas

-
Madrid


Inspección

Ubicación
Centro de subastas
-
Madrid


Valoración de daños



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -