CONDITION REPORT

2021 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85HP

2021 | 123601 KM | auto | DIESEL | 85 kw

Peritación proporcianada por el aportador

2685LNG

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Mineralweiss metalizado
HP	85 kw
VIN	WBA7M710107H94217
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	23/03/2021
Último mantenimiento:	-

✗ **2ª CHAVE**

✗ **HISTORIAL DE MANTENIMIENTO**

✓ **IVA**

✗ **Vendido en estado**

BMW

2685 LNG

LNG

Equipamiento

Comentarios

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA
EQUIPAMIENTO:
; ACC.CONF ; ASI.CAL ; CC ; LED ; PAQ.Business ; PDC ; STEPTRONIC

Inspección

Ubicación	-
Centro de subastas	Madrid

Inspección

Ubicación	-
Centro de subastas	Madrid

Valoración de daños

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -

Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -