



CONDITION REPORT

2021 TOYOTA PROACE PROACE 1.5D 100CV GX 1PL 2PT L1 HP

2021 | 86654 KM | Manual | DIESEL |

Peritación proporcionada por el aportador

4530LSW

Cilindrada: 1499 cm3
Plazas: -
Puertas: 4
Body Style -
Color - BLANCO ARCTIC
HP -
VIN YARVBYHRKGZ005057

Inspección Técnica
Permiso circulación No
Fecha Matriculación: 17/09/2021
Último mantenimiento: -

- ✘ 2ª CHAVE
- ✘ HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- ✔ IVA
- ✘ Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Ubicación Madrid
Centro de subastas Madrid

Inspección

Ubicación Madrid
Centro de subastas Madrid

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -