



CONDITION REPORT

2021 TOYOTA PROACE PROACE 1.5D 100CV GX 1PL 2PT L1 102HP

2021 | 102814 KM | Manual | DIESEL | 102 hp

Peritación proporcionada por el aportador

4528LSW



Cilindrada:	1499 cm3
Plazas:	-
Puertas:	4
Body Style	-
Color	BLANCO ARCTIC
HP	102 hp
VIN	YARVBYHRKGZ003676
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	17/09/2021
Último mantenimiento:	-

- 2ª CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

[TRANSPORTE](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim)

Ubicación -
Centro de subastas Madrid **CALCULA TU**

Inspección

Ubicación -
Centro de subastas Madrid

Valoración de daños



Daño : -

Tipo de daño : -

Gravedad : -