



CONDITION REPORT

2021 BMW BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125HP

2021 | 78027 KM | auto | electric | 125 kw

Peritación proporcionada por el aportador



0914LMN

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Melbourne Rot con detalles Frozen Grey metalizado
HP	125 kw
VIN	WBY8P210X07G13518
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	09/02/2021
Último mantenimiento:	-

- 2º CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/0914LMN.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO


Ubicación
Centro de
subastas

-
Madrid


Inspección

Ubicación -
Centro de Madrid
subastas


Valoración de daños




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -