



CONDITION REPORT

2022 BMW 118d (F40) 118d (F40) 110HP

2022 | 55633 KM | auto | DIESEL | 110 kw





Peritación proporcionada por el aportador



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

8536LVW

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Cilindrada: | - |
| Plazas: | - |
| Puertas: | - |
| Body Style | - |
| Color | Mineralweiss metalizado |
| HP | 110 kw |
| VIN | WBA7M910707K49065 |
| Inspección Técnica | |
| Permiso circulación | No |
| Fecha Matriculación: | 13/01/2022 |
| Último mantenimiento: | - |

-  2º CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
EQUIPAMIENTO:
;
ACC.CONF ; AUT ; CC ; LED ;
PAQ.Business ; PDC


Inspección

Ubicación -
Centro de subastas Madrid


Inspección

Ubicación -
Centro de subastas Madrid


Valoración de daños



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-