



CONDITION REPORT

2020 HYUNDAI TUCSON TUCSON (O)1.6 CRDI 85KW 48V SLE 2WD 116HP

2020 | 149742 KM | Manual | DIESEL | 116 hp

Peritación proporcionada por el aportador



9313LGK

Cilindrada:	1598 cm3
Plazas:	-
Puertas:	5
Body Style	-
Color	MICRON GREY
HP	116 hp
VIN	TMAJ3817ALJ980915
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	22/05/2020
Último mantenimiento:	-

- 2ª CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

[TRANSPORTE](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim/)

Ubicación -
Centro de Madrid
subastas CALCULA TU

Inspección

Ubicación -
Centro de subastas Madrid

Valoración de daños



Daño :-

Tipo de daño :-

Gravedad :-