



# CONDITION REPORT

2024 BMW 330e xDrive Touring (G21) 330e xDrive Touring (G21) 215HP

2024 | 17142 KM | auto | Gasolina | 215 kw


Peritación proporcionada por el aportador



**7188MSX**

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	M Portimao Blue metallic
HP	215 kw
VIN	WBA71CY090FT57589
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	11/07/2024
Último mantenimiento:	-

- 2ª CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



**Equipamiento**

**Comentarios**

**Inspección**

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA<BR><a href="http://soportemanheim.es/E/7188MSX.htm" target="\_blank">CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO</a><br>

**Ubicación** -  
**Centro de subastas** Madrid

**Inspección**

**Ubicación** -  
**Centro de subastas** Madrid


**Valoración de daños**




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -



**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -



**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -



**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -