



# CONDITION REPORT

2022 BMW i BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125HP

2022 | 29780 KM | auto | electric | 125 kw

Peritación proporcionada por el aportador



**3067LWG**

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Cilindrada:           | -                                   |
| Plazas:               | -                                   |
| Puertas:              | -                                   |
| Body Style            | -                                   |
| Color                 | Mineralgrau con detalles BMW i Blau |
| HP                    | 125 kw                              |
| VIN                   | WBY8P210907K51520                   |
| Inspección Técnica    |                                     |
| Permiso circulación   | No                                  |
| Fecha Matriculación:  | 08/02/2022                          |
| Último mantenimiento: | -                                   |

-  2º CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado



**Equipamiento**

---

**Comentarios**

---

**Inspección**

---

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE  
GESTORIA<BR>EQUIPAMIENTO:<BR>;  
ACC.CONF ; ASI.CAL ; ASIST.APARC ;  
CAM.TRAS\* ; CARGA.RAP. ;  
CARGA.RAP. ; CC ; Ed.Suite ; NAV ; PDC

**Ubicación** -  
**Centro de subastas** Madrid

**Inspección**

---

**Ubicación** -  
**Centro de subastas** Madrid

**Valoración de daños**

---




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -



**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -



**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -



**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -



**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -