



# CONDITION REPORT

2020 BMW X1 xDrive18d (F48) X1 xDrive18d (F48) 110HP

2020 | 131394 KM | auto | DIESEL | 110 kw



Peritación proporcionada por el aportador



**5498LKF**

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Glaciersilber metalizado
HP	110 kw
VIN	WBA31AD0905R22356
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	30/09/2020
Último mantenimiento:	-

- 2º CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



**Equipamiento**

**Comentarios**

**Inspección**


DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE  
GESTORIA<BR>EQUIPAMIENTO:<BR>;  
ASI.CAL ; ASI.DEP ; ASI.DEP ;  
ASIST.APARC ; AUT ; CAM.TRAS\* ; CC ;  
L.Sport ; L.Sport ; LED ; NAV\* ;  
PAQ.Exclusive ; PDC ; Perform.Ctrl ;  
Volante M

**Ubicación** -  
**Centro de subastas** Madrid


**Inspección**

**Ubicación** -  
**Centro de subastas** Madrid


**Valoración de daños**




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -




**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -



**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -



**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -



**Daño** : -  
**Tipo de daño** : -  
**Gravedad** : -