



CONDITION REPORT

2020 BMW BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125HP

2020 | 91088 KM | auto | electric | 125 kw

Peritación proporcionada por el aportador



8221LHR

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Mineralgrau con detalles BMW i Blau
HP	125 kw
VIN	WBY8P210507F90715
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	17/07/2020
Último mantenimiento:	-

- 2º CHAVE
- HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
- IVA
- Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Ubicación -
Centro de subastas Madrid

Inspección

Ubicación -
Centro de subastas Madrid


Valoración de daños




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -