



CONDITION REPORT

2024 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85HP
2024 | 17723 KM | Manual | DIESEL | 85 kw
Peritación proporcionada por el aportador



0211MMV

Cilindrada: -
Plazas: -
Puertas: -
Body Style: -
Color: M Misano Blue metallic
HP: 85 kw
VIN: WBA7M710307N42272

Inspección Técnica

Permiso circulación: No
Fecha Matriculación: 18/01/2024
Último mantenimiento: -

-  2ª CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

POSIBILIDAD EXTRA VIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Inspección

Ubicación -
Centro de subastas Madrid


Inspección

Ubicación -
Centro de subastas Madrid


Valoración de daños




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-




Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-



Daño :-
Tipo de daño :-
Gravedad :-