



CONDITION REPORT

2020 BMW BMW i3 94Ah (I01) BMW i3 94Ah (I01) 125HP





2020 | 66387 KM | auto | electric | 125 kw

Peritación proporcionada por el aportador



9134LJM

Cilindrada:	-
Plazas:	-
Puertas:	-
Body Style	-
Color	Capparisweis con acentuación BMW i Blau
HP	125 kw
VIN	WBY7Z210607B32980
Inspección Técnica	
Permiso circulación	No
Fecha Matriculación:	27/08/2020
Último mantenimiento:	-

-  2ª CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios


DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/9134LJM.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Inspección


Ubicación -
Centro de subastas Madrid

Inspección


Ubicación -
Centro de subastas Madrid




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -




Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -