



CONDITION REPORT

2020 Jaguar E-PACE 2 E-PACE 2.0D 110kW HP

2020 | 123823 KM | Manual | DIESEL |

Peritación proporcionada por el aportador



3253LGC


Cilindrada: -
Plazas: -
Puertas: -
Body Style: -
Color: -
HP: -
VIN: SADFB2DN1L1Z82937

Inspección Técnica

Permiso circulación: No
Fecha Matriculación: 09/03/2020

Último mantenimiento: -

-  2ª CHAVE
-  HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
-  IVA
-  Vendido en estado



Equipamiento

Comentarios

Inspección

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

**Ubicación
Centro de
subastas**

Madrid
Madrid


Inspección

Ubicación Madrid
Centro de subastas Madrid

Valoración de daños



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -



Daño : -
Tipo de daño : -
Gravedad : -